

Sind die Arbeitsplatz-Grenzwerte für Lösemittel(dämpfe) in Ihrer Siebdruckerei eingehalten?

Mit der vorliegenden Checkliste können Sie prüfen, ob Sie die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach der Gefahrstoffverordnung bei Tätigkeiten mit Lösemitteln im Siebdruck getroffen haben und ob Sie die Arbeitsplatzgrenzwerte einhalten.

Nach der Gefahrstoffverordnung sind Sie als Arbeitgeber verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Sie besteht aus der Erfassung der Gefahrstoffe, der Erstellung eines Konzeptes für die Schutzmaßnahmen und der Prüfung der Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen. Dabei müssen Sie u.a. belegen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Dies können Sie durch Messungen in Ihrem Betrieb oder durch andere geeignete Beurteilungsmethoden nachweisen. Mehr dazu erfahren Sie in der Handlungsanleitung „Umgang mit Lösemitteln im Siebdruck“.

Grundlage dieser Handlungsanleitung ist eine ausführliche Untersuchung der Lösemittelbelastung in Siebdruckereien. Sie wurde von drei Ländermessenstellen für chemischen Arbeitsschutz und zwei Berufsgenossenschaften unter Beteiligung des Bundesverbandes Druck und Medien sowie mehrerer Hersteller und Lieferanten von Farben und Lösemitteln durchgeführt.



Handlungsanleitung für die Gefährdungsbeurteilung nach der Gefahrstoffverordnung

Umgang mit Lösemitteln im Siebdruck



Im Internet abzurufen unter <http://www.bvdm-online.de/Aktuelles/Downloads.php>

Sie finden dieses Falblatt auch im Internet unter <http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/Arbeiten-mit-Gefahrstoffen/Arbeiten-mit-Gefahrstoffen.html>

Ansprechpartner

Amt für Arbeitsschutz Hamburg

Ingrid Krutisch ingrid.krutisch@bsg.hamburg.de
Sabine Lau sabine.lau@bsg.hamburg.de

Regierungspräsidium Kassel

Dr. Anita Csomor anita.csomor@rpk.hessen.de

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend, Senioren des Landes Schleswig-Holstein

Ina Köhler theodor.scheit@sozmi.landsh.de

Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik

Dirk Fendler fendler.dirk@bgfe.de

Berufsgenossenschaft Druck und Papierverarbeitung

Hans-Arnold Büscher buescher@bgdp.de
Dr. Ehler Cuno cuno@bgdp.de

Bundesverband Druck und Medien e.V.

Walter Fleck wf@bvdm-online.de

Bundesinnung für das Siebdrucker-Handwerk

Torben Thorn tt@bvdm-online.de

Pröll KG

Dr. Herbert Bosch herbert.bosch@proell.de

Marabu GmbH & Co. KG

Dr. Wolfgang Schäfer sf@marabu.de

Remco Chemie Rentzsch GmbH

Werner Deck deck.remco@onlinehome.de

KISSEL + WOLF GmbH

Rita Spiegel rita.spiegel@kiwo.de

ENVISAFE Consulting GmbH

Jürgen Tendler info@envisafe.de

Dr. Weise und Partner

Dr. Wolfgang Weise dr.weise@netcologne.de

Checkliste

Gefahrstoffe

Ein Baustein für die Gefährdungsbeurteilung im Siebdruck



Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren des Landes Schleswig-Holstein



Dr. Weise & Partner
"Netzwerk der Siebdruck- und Druckereien"



